

1. 看有无产品合格证。正规产品均有国家质量技术监督部门农机产品质量检验站鉴定合格后、准予生产出厂的检验合格证、说明书，以及安装注意事项，若没有产品合格证多为假冒伪劣产品。

2. 看规格型号。在选购配件时，要观察规格型号是否符合使用要求。有些外观上看相差无几，但稍不注意，购买回去却不能用。

3. 看有无装配记号。正规合格产品装配标记都非常清楚、明显。如齿轮装配记号、活塞顶部标记等应完好清晰。没有标记和标记不清的绝对不能选用。

4. 看有无锈蚀。有些零配件由于保管不善或存放时间过长，造成锈蚀、氧化、变色、变形、老化等现象。若有以上情况均不能购买。

5. 看有无扭曲变形。轮胎、三角皮带、轴类、杆件等，若存放方法不当，容易产生变形，几何尺寸达不到使用规定要求，就无法正常使用。

6. 看有无裂纹。伪劣产品从外观上查看，光洁度较低，而且有明显的裂纹、砂孔、夹渣、毛刺等缺陷，容易引起漏油、漏水、漏气等故障。

7. 看有无松动和卡滞。合格产品，总成部件转动灵活，间隙大小符合标准规范。伪劣产品不是太松，就是卡滞转动不灵活。

8. 看表面颜色。厂家原装产品，表面着色处理都较为固定，一般有经验的从外观

上就可以看出真假。

9. 看外包装。正规产品的包装讲究质量，产品都经过防锈、防水、防蚀处理，采用木箱包装，并在明显位置上标有产品名称、规格、型号、数量和厂名。

10. 看商标和重量。购买农机产品和配件时，一定要有商标意识，选择正规品牌产品。选购配件时，先用手掂量一下，伪劣配件大都偷工减料，重量轻、体积小，要注意识别。

来源：河北农网

## 十种方法识别伪劣农机



邹 鹏 / 图

糖液中浸渍一天，然后捞出沥干。

4. 干燥。将沥干糖液的枣进行烘焙。此时温度要控制在 55℃ 左右，过高易返糖，过低则干燥得太慢，一般每 2 小时要翻枣 1 次，持续 24 小时后再进行第二次烘焙。第二次烘焙的温度不能超过 80℃，当用手

掰开蜜枣，核肉易分离时，便达到出炉标准。

5. 质量标准。刘缝均匀，含糖饱满，含糖率达到 70%，无异味，无杂质。

来源：中国农业网